

## LINCOLN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
リンカーン アビエーター	'03～'05		HB3	H11	H11	-	H10	T10	★個体差により別途キャンセラー 必要(¥9,800)
			HB3	D2R	D2R		H10	T10	
リンカーン ナビゲーター	'98～'02		HB5		HB5 HB5(H/L)	-	893 899	T10	
	'03～'06		HB3	HB4	HB4	-	H10	T10	
			HB3	D1R	D1C	-	H10	T10	
'07～		D3S		D3C	-	H11	S25	ハイキセノン車	
リンカーン タウンカー	～'94		HB1		HB1 HB1(H/L)	-			
	'95～'02		HB5		HB5 HB5(H/L)	-			ディーラー車は、H4装着車もあり。
	'03～'10		HB3	H7	H7	-	H10		
			HB3	D1R	D1C	-	H10		
	'11		HB3	H7	H7	-	-		
HB3			D1R	D1C	-	-			
リンカーン コンチネンタル	'95～'02	V11E	HB5		HB5 HB5(H/L)	-			
リンカーン LS	'99.10～'02	1LN	HB3	HB4	HB4	-	H10		遮光板にバルブ干渉。加工大
	'03～'06		HB3	H11	H11	-	H10		未確認。
Mark LT	'06～'08		H13		H13 H13(H/L)	-			未確認。
Mark VIII	'96～'98		HB3	HB3	HB3	-	H2		
MKX	'07～'10		HB3	H11	H11	-	H11		
	'11～		9012(HIR2)		HB3	-	H11		バイハロゲン車
			D3S		D3C	-	H11		バイキセノン車
MKZ	'07～'08		H7	H11	H11	-	H11		
	'09		H7	H11	H11	-	H11		
			H7	D1S	D1C	-	H11		
	'10～		H7	H11	H11	-	H11		
			H7	D3S	D3C	-	H11		