

CITROEN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

| 車種 | 年式 | 型式 | 純正バルブ | | 適合キット (Low) | 55W D2C | ワグ | ポイント スモーク | 備考 |
|--------------|--------------|-----------------|-------|-----|----------------|---------|-----|--------------|------------------|
| | | | Hi | Low | | | | | |
| C2 | 04.6 ~ | A6KFU, A6NFU | H4 | | H4 H4 (H/L) | - | | T10 | |
| C3 | 02.10 ~ | A8KFV | H1 | H7 | H7S | - | | | 遮光板にバルブ干渉する為、H7S |
| PLURIEL | 05.4 ~ | A42NFU | H1 | H7 | H7S | - | | T10 | 遮光板にバルブ干渉する為、H7S |
| C4 | 05.6 ~ | B5RFK, B5RFJ | H1 | D1S | D1C | - | H11 | | |
| | | | H1 | H7 | H7S | - | H11 | T10 | 遮光板にバルブ干渉する為、H7S |
| C5 イクスクリー | 01.6 ~ | X4RFN | H4 | H7 | H7S | - | | | 遮光板にバルブ干渉する為、H7S |
| | | X4XFX | H1 | D2R | D2C | | | T10 | |
| ZX | 91.3 ~ 98 | N2 | H1 | H1 | H1 | - | | T10 | 遮光板にバルブ干渉。加工大 |
| イクサントイ | 92.3 ~ 01.12 | X1R | H1 | H1 | H1 | - | | T10 | 遮光板にバルブ干渉。加工大 |
| クサラ | 98. ~ 056 | N7N,N7R | H1 | H7 | H7S | - | | T10 | 遮光板にバルブ干渉する為、H7S |
| サクレ | 00.3 ~ | S8NFS | H4 | | H4 H4 (H/L) | - | | T10 | |