

HYUNDAI

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワット 数	備考
			Hi	Low				
JM	04.9～	JM20,JM27				-		未確認。
XG	01.5～	XG30	H1	H7	H7	-	H3 HB4	
TB	01.5～05.11	TB13	H4		H4 H4 (H/L)	-		
	05.11～	TB14	H4		H4 H4 (H/L)	-		
エラトラ	01.1～	XD18,XD20	H1	H7	H7S	-		遮光板にバルブ干渉する為、H7S
サンタフェ	01.1～	SM24,SM27	H4		H4 H4 (H/L)	-		
ソナタ	05.9～	NF24	H7	H7	H7	-		
トランジェ	01.1～	F20	H1	H7	H7	-		
ヒュンダイ クーペ	02.4～07.3	GK27	H7	H7	H7	-		
	07.4～		H7	H7	H7	-	T10	