

JAGUAR

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ポイント スモーク	備考
			Hi	Low					
S-TYPE	99～	JO1	HB3	H7	H7 H7S	-	H3	T10	個体差で遮光板にバルブが干渉する車両あり。要現車確認。もしくはH7S。
	02.7～		HB3	D2S	D2C	-	H11	T10	
X-TYPE	01.9～	J51	H1	H1	H1	-	H1・H11	T10	
			HB3	D2S	D2C	-	H1・H11	T10	
XJ	98～03	J13,J23L	H7	H7	H7	-	H1		未確認。
	03.5～10.5	J71,J72,J73,J80,J82	H7	H7	H7	-	H11・H1		
XJR	95～98	JLFA,JLSA	H1	H1	H1	-	H3		遮光板にバルブ干渉。加工大。シールドビーム装着車あり
	98～03	J15M	H7	H7	H7	-	HB4		特殊バルブアダプター。加工必要
XJ6	88.1～97.1	JLGA,JLDS	H1	H1	H1	-	H3		遮光板にバルブ干渉。加工大。シールドビーム装着車あり
XJSクーパー/コンバーチブル	87～	JDS,JE	H4		H4	-			未確認。
XK8	97～	J412A	HB3	H1	H1	-	H1		純正HID装着車あり。未確認。
	04.5～		HB3	D2S	D2C	-	H1		
XKR	97～	J413A		D2S	D2C	-			未確認。
	02.11～		HB3	H1	H1	-	H1・HB4		
			HB3	D2S	D2C	-	H1・HB4		
	07.4～	J439A	D1S		D1C	-	H8		
タイムテールV8	98～	JL	H7	H7	H7S	-			遮光板にバルブ干渉する為、H7S
		D25MB				-			未確認。
タイムテールV8	85～93.11	DMSA	H1	H1	H1	-			遮光板にバルブ干渉。加工大。