

ROVER

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ワグ スモーク	備考
			Hi	Low					
75	99.10 ~	RJ25	H1	H1	H1	-			遮光板にバルブ干渉。加工大
100	94 ~	XP114		H4	H4 H4 (H/L)	-		T10	
200	94 ~	XW20,XWD1	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H1	T10	
400	96.7 ~		H1	H7	H7	-	H1	T10	
	94 ~ 96.7	XWD16		H4	H4 H4 (H/L)	-		T10	
600	85. ~	H23,F20	H1	H1	H1	-	H1	T10	遮光板にバルブ干渉。加工大
800	94 ~	RS	H3	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
MGF	95. ~	RD18	H1	H1	H1	-	H3	T10	
ディスカバリー	99.6 ~ 02.12	LJ		H4	H4 H4 (H/L)	-	H1	T10	
	03.1 ~	LT94	H7	H7	H7	-	H11	T10	
ディスカバリー 110	02.4 ~	LD25		H4	H4 H4 (H/L)	-		T10	
フリーランダー	01.2 ~	LN25		H4	H4 H4 (H/L)	-			
	03.10 ~ 05.6	LN	HB3	HB4	HB4	-			
	05.6 ~	LN25	H7	H7	H7	-	H3		
ミニ	~ 96	E99X	シートビーム		H4 H4 (H/L)	-			H4タイプヘッドライトに交換必要。 H4タイプヘッドライト(¥6000) LEDポジション付
	97 ~			H4	H4 H4 (H/L)	-			
レンジローバー	~ 96.	LH		H4	H4 H4 (H/L)	-	H1		
	96. ~ 02.6	LP42,LP46 LP60	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3 H1	T10・ BA9S	別途キャンセラー必要 (¥9,800)
	02.7 ~ 04.10	LM44	H7	H7	H7	-	H7	T10	
H7			D2S	D2C	-	H7	T10		
スポーツ	05.11 ~	LS42 LS44	D1S		D1C		H11	T10	
ウォーグ	08.3 ~ 09.11	LM42 LM44	H7	D1S	D1C		H11	T10	
	09.12 ~	LM5N LM5S	H7	D1S	D1C		H11	T10	