

AUDI

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワット	ボルト	備考
			Hi	Low					
80	87～95	8D,8C		H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
90	87～91	89		H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
100	83～94	44		H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
A3	97.1～04.9	GH-8LA	H7	H7	H7	-	H4	T10	
	04.10～05.6	8PA,8PB	H7	H7	H7	-	H11・ H7	T10	
			H7	D2S	D2C	-	H11・ H7	T10	
	05.7～		H7	H7	H7	-	H11・ H7	T10	
			D1SorD2S		D1CorD2C	-	H11・ H7	T10	
A4	95.11～02	GH-8EA, GH-8EB	H7	H7	H7S	-	H1	T10	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
	02.～05.1	GH-8EALT	H7	D1S	D1C	-	H11	H6W	
2.0L	05.2～	GH-8EA, GH-8EB	H7	H7	H7	-	H11・ H7	T10	別途キャンセラー必要(¥9,800) キャンセラーを使用してもキャンセル 出来ない車両あり。
3.2L				D1S	D1C	-	H11・ H7	T10	ハイキセノン車
A4 アバント	97.2.～05.2	GH-8EA, GH-8EB	H7	H7	H7S	-	H7	BA9S	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
	05.2～	8EAUKE, 8EALT, 8EBGBF					H11		
A6	95.～98.8	4AA	H1	H1	H1	-	H3	T10	
	97.8～04.8	4AB	H7	H1	H1	-	H3	T10	
	04.9～	4FA,4FB	D2S		D2C	-	H3	T10	ハイキセノン車
	06.8～		D1S		D1C	-	H7	T10	ハイキセノン車
A8	95.5～	4DA	HB3	H1	H1	-	H3		
	04.2～	4EBHTF, 4EBT, 4EBFLF, 4EBFML	D2S		D2C	-	H11		ハイキセノン車
TT	95.5～06.9	8NAPXF	H7	H1	H1	-	H11	H6W	
	06.10～	8JBWA, JBUBF	H7	H7	H7	-	H3・ H11	T10	
			D1S		D1C	-	H3・ H11	H6W	

AUDI

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ポイント メモ	備考
			Hi	Low					
Allroadクワトロ	01.1～	GH-4BBESF	H9	H1	H1	-	H11		
			H9	D2S	D2C		H11		
RS6	03.2～	4BB	H7	D2S	D2C		H7		
S4	01.5～	8EB	H7	D1S	D1C	-	H7・H11	H6W	
S6	94.～96		H1	H1	H1	-	H3	T10	
	00～04		H7	H1	H1	-	H3	T10	
	06～		D1S		D1C	-	H7	T10	ハイキセノン車