

CHRYSLER

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	フォグ ランプ	備考
			Hi	Low					
300C	'05.2~	LX35,57	HB3	D1S	D1C	-	H10	T10	
300・300M	'00.6~ '05.2	LR35	HB3	HB4	HB4	-	H10		別途フラッシュディフェンサー必要 (¥9,800) フォグは設定ない為、後付け。
クリスラー マグナム			HB3	HB4	HB4	-	H10		別途フラッシュディフェンサー必要 (¥9,800) フォグは設定ない為、後付け。
クリスラー チャージャー			HB3	HB4	HB4	-	H10		別途フラッシュディフェンサー必要 (¥9,800) フォグは設定ない為、後付け。
PT外-サー	'00.5~ '05.11	PT2K2	HB3	H7	H7	-	H10	T10	PT用バルブアダプター必要 (¥4,800)
	'05.11~ '06.5	PT24	HB3	H7	H7	-	H10	T10	PT用バルブアダプター必要 (¥4,800)
	'06.5~		HB3	H7	H7	-	H10	T10	PT用バルブアダプター必要 (¥4,800) 別途フラッシュディフェンサー必要 (¥9,800)
ASPEN	'07~ '08		H13		H13 H13 (H/L)	-			未確認。
グランド チェイサー	'93.~ '99	ZMX,ZY	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		並行車は、HB1。
	'99.~ '01		HB3	HB4	HB4	-			
	'02.2~ '05.7	WJ40,WJ47	HB3	HB4	HB4	-	H10		一部加工必要。
	'05.7.~	WH47,57	HB3	H11	H11	-		T10	未確認。
グランド チェイサー-LTD	'90.3~	WJ40	HB3	HB4	HB4	-			遮光板にバルブ干渉。加工大
グランド ホイジャー	'97.4~ '01.5	GS33L・ GS38L	H4		H4 H4 (H/L)	-			
	'01.5~ '04.5	RG33L	H7	H7	H7	-		T10	
	'05.1~	RG	H8	H7	H7	-		T10	
クラスメーター	'07~ '08		H7	H7	H7	-	HB4		
コンコード	'95~ '97		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H3		
	'98~ '99		HB3	HB4	HB4	-	H3		
	'00~ '04		HB3	HB4	HB4	-	H12		
シフト テグラー	'02.12~	TJ40S	HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H3		
	'07~	JK	H4		H4 H4 (H/L)	-	H10	BA9S	別途キャンセラー必要 (¥9,800) 並行車は、H13
シーヌ	'95~ '00	TJ40S	H4		H4 H4 (H/L)	-	HB4		

## CHRYSLER

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワット 数	ボルト サイズ	備考
			Hi	Low					
チェビー	'90.3 ~ '01.12	7MX	H4		H4 H4 (H/L)	-			
	'02.1 ~	KJ37	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
ダッジ ジュノー	'98 ~ '03		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	893・ 898・ 899		
	'04 ~ '06		H13		H13 H13 (H/L)	-	HB4		別途キャンセラー必要 (¥9,800)
	'07 ~		H13		H13 H13 (H/L)	-	H10		別途キャンセラー必要 (¥9,800)
ダッジ ナイト	'07 ~		H4		H4 H4 (H/L)	-	H10		別途キャンセラー必要 (¥9,800) 並行車は、H13。
ダッジ キャリバー	'07 ~		H4		H4 H4 (H/L)	-	H10		別途キャンセラー必要 (¥9,800) 並行車は、H13。
ダッジ ラム	~ '93		シートビーム		H4 H4 (H/L)等	-			ヘッドライトユニット交換必要。
	'94 ~ '03		HB1		HB1 HB1 (H/L)	-			
ダッジ ラムピックアップ	~ '93		シートビーム		H4 H4 (H/L)等	-			ヘッドライトユニット交換必要。
	'94 ~ '01		HB1		HB1 HB1 (H/L)	-	880・ 893・ 896		
	'99 ~ '01		HB1	HB5	HB5 HB5 (H/L)	-	896		4灯式ヘッドライト車
	1500 '02 ~ '05		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	HB4		別途キャンセラー必要 (¥9,800)
	2500-3500 '02		HB1		HB1 HB1 (H/L)	-	896		別途キャンセラー必要 (¥9,800)
	'03 ~ '05		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	HB4		別途キャンセラー必要 (¥9,800)
	'06 ~		H13		H13 H13 (H/L)	-	HB4		別途キャンセラー必要 (¥9,800) 未確認。
ダッジ ハイパー	'99.10 ~		HB3	HB4	HB4	-	H3		
トロン	'99.9 ~ '00.8	PL2K20	H4		H4 H4 (H/L)	-	H10・ 899		
ホイッパー	'97.4 ~ '01.5	GS33S・ GS38S	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		並行車は、HB5。
	'04.5 ~	EG33S	HB3	H7	H7	-		T10	
ラングラースポーツ	'92. ~ '07.2	TJ40S	H4		H4 H4 (H/L)	-			