

## Mercedes Benz

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

| 車種      | 年式         | 型式     | 純正バルブ |     | 適合キット<br>(Low) | 55W D2C | ワグ         | フォ<br>スモ     | 備考  |
|---------|------------|--------|-------|-----|----------------|---------|------------|--------------|---|
|         |            |        | Hi    | Low |                |         |            |              |   |
| 190E    | 84～93      | W201   | H4    |     | H4<br>H4 (H/L) | -       |            |              |   |
| Aクラス    | 98.11～05.2 | W168   | H7    | H7  | H7             | -       | H1         | T10・<br>BA9S |   |
|         | 01.11～05.2 |        | H4    | H7  | H7             | -       | H1         | T10・<br>BA9S | 35W装着時は個体差により別途<br>キャンセラー必要(¥9,800)       |
|         | 05.2～      | W169   | H7    | H7  | H7             | -       | H11        | T10          | 別途キャンセラー必要(¥9,800)                        |
| Bクラス    | 05.2～      | W245   | D1S   |     | D1C            | -       | H11        | T10          | バイクセノン車                                   |
|         |            |        | H7    | H7  | H7             | -       | H11        | T10          | 別途キャンセラー必要(¥9,800)                        |
| CLK     | 97.10～02.4 | W208   | H7    | H7  | H7             | -       | H1         | BA9S         | 35W装着時は別途キャンセラー<br>必要(¥9,800)             |
|         |            |        | H7    | D2S | D2C            |         | H1         | H6W          |   |
|         | 02.4～      | W209   | H7    | H7  | H7             | -       | HB4        | T10          | 35W装着時は別途キャンセラー<br>必要(¥9,800)             |
|         |            |        | H7    | D2S | D2C            |         | HB4        | T10          |   |
| 07.1～   |            | H7     | D1S   | D1C | -              | H11     |            |              |   |
| CL      | 99.10～     | W215   | H7    | D2S | D2C            |         | HB4        | T10・<br>H6W  |   |
|         | 06.11～     | W216   | D1S   |     | D1C            | -       | H7 H3      |              | バイクセノン車                                   |
| GL      | 06.10～     | X164   | H7    | D2S | D2C            |         | H11        |              |   |
| CLS     | 05.2～      | W219   | H7    | D2S | D2C            | ×       | H11・<br>H7 | T10          |   |
|         | 06.9～      |        | H7    | D1S | D1C            | -       | H11・<br>H7 | T10          | バイクセノン車                                   |
| Cクラス    | 93.3～97.8  | W202   | H1    | H1  | H1             | -       | H3         |              | キャンセラーを使用してもキャンセル<br>出来ない車両あり。            |
| (ワゴン含む) | 97.8～00.8  | W/T202 | H1    | H7  | H7             | -       | H3         | T10          | 35W装着時は別途キャンセラー<br>必要(¥9,800)             |
|         | 00.9～04.6  | W203   | H7    | H7  | H7             | -       | H3         | T10          | キャンセラーを使用してもキャンセル<br>出来ない車両あり。            |
|         |            |        | H7    | D2R | D2C            |         | H3         | T10          |   |
|         | 04.6～06.3  |        | H7    | H7  | H7             | -       | H3         |              | 別途キャンセラー必要(¥9,800)<br>別途H7アダプター必要(¥2,980) |
|         | 06.3～07.5  |        | H7    | D2S | D2C            | ×       | H3         |              |   |
| 07.6～   | W204       | H7     | D1S   | D1C | -              | H7 H3   | T10        |              |   |

## Mercedes Benz

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

| 車種            | 年式         | 型式   | 純正バルブ |     | 適合キット<br>(Low) | 55W D2C | ワット<br>数      | ソケット<br>形式 | 備考                         |
|---------------|------------|------|-------|-----|----------------|---------|---------------|------------|----------------------------|
|               |            |      | Hi    | Low |                |         |               |            |                            |
| Eクラス          | 85～95.9    | W124 | H4    |     | H4<br>H4 (H/L) | -       | H3            | BA9S       | 別途キャンセラー必要 (¥9,800)        |
|               |            |      | H1    | H4  | H4<br>H4 (H/L) | -       | H3            | BA9S       |                            |
|               | 95.10～01.1 | W210 | H7    | H7  | H7             | -       | H1            | H6W        | 35W装着時は別途キャンセラー必要 (¥9,800) |
|               |            |      | H7    | H7  | H7             | -       | HB4           | H6W        | 35W装着時は別途キャンセラー必要 (¥9,800) |
|               | 02.6～06.8  | W211 | H7    | H7  | H7             | -       | H11 HB4       | T10        | 別途キャンセラー必要 (¥9,800)        |
|               |            |      | H7    | D2S | D2C            | ×       | H11 HB4       | T10        |                            |
| 06.8～         | W211       | H7   | D1S   | D1C | -              | H11 HB4 | LED           |            |                            |
| Rクラス          | 06.3～      | W251 | H7    | D2S | D2C            |         | H7・H11        | T10        |                            |
| SLK           | 97.1～04.9  | R170 | H7    | H7  | H7             | -       | H1 HB4        | T10        |                            |
|               |            |      | H7    | D2R | D2C            |         | H1 HB4        | T10        |                            |
|               | 04.9～      | R171 | H7    | H7  | H7             | -       | HB4 H7        |            | 別途キャンセラー必要 (¥9,800)        |
|               |            |      | H7    | D2S | D2C            |         | HB4 H7        | T10        |                            |
| SL/SLC<br>クラス | 71～89      | R107 | H4    |     | H4<br>H4 (H/L) | -       | H1 HB4        | BA9S       |                            |
| SL            | 89.9～95.9  | R129 | H4    |     | H4<br>H4 (H/L) | -       | H1            | BA9S       | 別途キャンセラー必要 (¥9,800)        |
|               | 95.9～02.1  |      | H1    | H1  | H1             | -       | H1            | T10        |                            |
|               | 01.10～     | R230 | H7    | D2S | D2C            |         | H11・H7<br>HB4 | T10        | H11・H7側は取付不可 (不点灯&警告灯点灯)   |

## Mercedes Benz

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

| 車種               | 年式            | 型式   | 純正バルブ |     | 適合キット<br>(Low) | 55W D2C    | ワグ           | ソケット<br>形式   | 備考                            |
|------------------|---------------|------|-------|-----|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                  |               |      | Hi    | Low |                |            |              |              |                               |
| Sクラス             | 87.9 ~ 92.9   | W126 | H4    |     | H4<br>H4 (H/L) | -          |              | BA9S         | 別途キャンセラー必要 (¥9,800)           |
|                  | 91.2 ~ 93.5   | W140 | H1    | H1  | H1             | -          | H1           | BA9S         | 遮光板にバルブ干渉。加工大                 |
|                  |               |      | H7    | H7  | H7             | -          | H1           | BA9S         |                               |
|                  | 93.5 ~ 98.11  |      | H7    | D2R | D2C            |            | H1           | BA9S         |                               |
|                  |               |      | H7    | H7  | H7             | -          | H1           | T10          |                               |
|                  | 98.11 ~ 02.11 | W220 | H7    | D2R | D2C            |            | H1           | T10          |                               |
|                  |               |      | H7    | D2S | D2C            |            | H1 H7        | T10          |                               |
|                  | 02.11 ~ 05.10 |      | H7    | H7  | H7             | -          | H1 H7        | T10          |                               |
|                  |               |      | H7    | D1S | D1C            | -          | H11・<br>H7   | T10          | バイキセノン車                       |
| 05.10 ~ 06.12    | W221          | H7   | D1S   | D1C | -              | H11・<br>H7 | T10          | バイキセノン車      |                               |
| 07.1 ~           |               | H11  | D1S   | D1C | -              | H11・<br>H7 | T10          | バイキセノン車      |                               |
| Sクラス<br>クーペ(SEC) | 93 ~          | W140 | H1    | H1  | H1             | -          | H1 H3        |              | 遮光板にバルブ干渉。加工大                 |
| Vクラス             | 98.6 ~ 03.10  | W638 | H4    | H1  | H1             | -          | H4           | T10・<br>BA9S | フォグとハイビームは兼用                  |
|                  | 06.10 ~       | W639 | H7    | H7  | H7             | -          | H7           | T10          | 別途キャンセラー必要 (¥9,800)           |
| Mクラス             | 98.9 ~ 01.10  | W163 | H1    | H7  | H7             | -          | H3           | T10          |                               |
|                  |               |      | H7    | D2R | D2C            |            | H3           |              |                               |
|                  | 01.10 ~       |      | H7    | H7  | H7             | -          | H3 H8        |              | 個体差により別途キャンセラー<br>必要 (¥9,800) |
|                  |               |      | H7    | D2S | D2C            |            | H3 H8        |              |                               |
|                  | 05.1 ~        | W164 | H7    | D2S | D2C            |            | H3・<br>H7 H8 | T10          |                               |
| Gクラス             | 79. ~ 00      | W463 | H4    |     | H4 (H/L)       | -          | H3           | BA9S         |                               |
|                  | 01 ~          |      | H4    |     | H4 (H/L)       | -          | H3           | BA9S         | 別途キャンセラー必要 (¥9,800)           |
|                  | 05 ~          |      | H4    |     | H4 (H/L)       | -          | H3           | BA9S         | 別途キャンセラー必要 (¥9,800)           |
|                  | 06.11 ~       |      | D1S   |     | D1C            | -          | H3           |              | バイキセノン車                       |
| パネオ              | 03.10 ~       | W414 | H1    | H7  | H7             | -          |              |              |                               |
| ピアノ              | 03.10 ~       | W639 | H7    | H7  | H7             | -          | H7           | T10          | 別途キャンセラー必要 (¥9,800)           |