

ASTON MARTIN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワカ	ポイント スモーク	備考
			Hi	Low					
DB9	03.10～		H9	D1S	D1C			T10	
V8ヴァルキリー	05.6～		H9	H11	H11				別途キャンセラー必要(¥9,800)
			H9	D1S	D1C				
ヴァンテージ	01.10～	-	H1	H1	H1	-		T10	