

## MASERATI

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワカ	フィッ スモ	備考
			Hi	Low					
3200GT	98.11 ~ 02.4	GF-338	H1	H1	H1	-		T10	
クワリ	92 ~ 97	E-MG	H7	H7	H7	-			
クーペ	02.5 ~	E-MCP	H1	D2S	D2C		H1	T10	
			H1	H1	H1	-	H1	T10	
クワトロ	04.5 ~ 08.9	E-MQ		D2S	D2C		H3	T10	
	08.10 ~	MQP MQPS	H1	D1S	D1C		H1	T20	
エボリツォーネ	98.10 ~ 01.12	E-QP	H3	H4	H4	-			
クワトロスポーツ	04.9 ~	GH-MGS	H9	D2S	D2C				
クワトロリズ エ	07.10 ~		H1	D1S	D1C		H1	T10	
シヤマル	90.7 ~	E-SM				-			未確認。
スパイダー	89.7 ~	GF-SPY	H1	H1	H1	-			